

Hirose I/O カメラケーブルコネクタ 12 ピン

ケーブル側のピン配列

モデル CV503, CV506, CV566, CV568, CV344, CV346, CV366, CV368 カメラ用

これらのピン配置は、ケーブル側の接続を表します(カメラ側は反対です)。



1. Genlock OUT - Genlock モデルでのみ使用
2. Genlock IN - Genlock モデルでのみ使用
3. GRD
4. キー入力
5. RS485-
6. RS485+
7. 未使用
8. 12V-
9. 12V+
10. マイク/オーディオ GRD
11. マイク/オーディオ-右
12. マイク/オーディオ-左


変換ケーブルとオプションのケーブル

CV505/345-CABLE: CV503, CV506, CV344, CV346, CV380, CV420 用の変換ケーブル(カメラ付属のケーブル)。

CV505/345-10FT: オプションの 3 メートル変換ケーブル。

CV565/365-CABLE: CV565, CV566, CV568, CV365, CV366, CV368(ゲンロックカメラ)用の変換ケーブル。

CV-HIROS-PWR: オプションの 1 メートル電源専用ケーブルオプション(下の画像を参照)。各カメラに付属の 12V ロック電源に直接接続します。



※使用コネクタは Hirose HR10A-10P-12P/S です。